



Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 11019 Berlin

Herrn
Leif-Erik Holm
Mitglied des Deutschen Bundestages
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Dr. Patrick Graichen
Staatssekretär

Scharnhorststr. 34-37
10115 Berlin

Postanschrift:
11019 Berlin

Tel. +49 30 18 615-6970
Fax +49 30 18 615-7064

BUERO-ST-GR@bmwi.bund.de

www.bmwk.de

Schriftliche Frage an die Bundesregierung im Monat November 2022
Frage Nr. 11/001

Berlin, 03.11.2022
Seite 1 von 2

Sehr geehrter Herr Abgeordneter,

namens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt:

Frage:

Welche Erkenntnisse haben dazu geführt, dass die Bundesregierung ihre Ansicht vom 11. Oktober 2022, wonach die B-Röhre von Nord Stream 2 „grundsätzlich technisch funktionsfähig ist“ (Antwort der Bundesregierung auf meine Schriftliche Frage 10/287), am 25. Oktober dahingehend geändert hat, dass die „technische Verfügbarkeit“ beider Pipelinestränge „grundsätzlich“ nicht mehr gegeben sei (Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 12 des Abgeordneten Thomas Ehrhorn auf Bundestagsdrucksache 20/3987)?

Antwort:

Die „grundsätzlich technische Funktionsfähigkeit“ der Röhre B der Nord Stream 2-Pipeline ist insoweit gegeben, als das Druckniveau der Röhre im Zuge der Explosionen keine Veränderungen aufgezeigt hat. Die technische Inbetriebnahme ist allerdings aktuell nicht möglich, da zunächst sichergestellt werden muss, dass die Röhre B durch die Beschädigung von Röhre A nicht ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde – Beschädigungen können durch die hohe Druckwelle grundsätzlich auch in



Seite 2 von 2

weiterer Entfernung aufgetreten sein. Der Ausschluss einer Beschädigung ist Voraussetzung für die vollumfängliche Betriebsfähigkeit.

Da die Untersuchungen der Vorfälle durch die Betreibergesellschaft Nord Stream 2 AG nach Kenntnis der Bundesregierung vor Ort noch nicht begonnen haben, kann die Bundesregierung zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussagen zum Zustand machen.

Darüber hinaus hat die Nord Stream 2-Pipeline die für ihren Betrieb notwendige Zertifizierung nicht erhalten und wird weiterhin nicht in Betrieb gehen können.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Patrick Graichen